



Coppia di ferma coscia

TAB286B



Coppia di blocca coscia

- morsetti non inclusi
- Necessita di due morsetti da Ø 16mm
- Cuscino di ricambio - V 549006005

COMPATIBILE CON

SURGINOX - EASYMAX - HIMAX - CMAXT - CMAXS - CMAX XRAY - GMAX - 5085 HARMONY - CMAX3 - CMAX3-DRIVE - KERNA

